山形大学	正会員	前川	勝	諊
山形大学	学生会員	藤田	美	怜
山形大学	正会員	大久傍	R	博

NO 39

最上川

. はじめに

日本海に面する庄内海岸の砂浜では、酒田港の北側で侵食、その北方の遊佐では堆積の状況が進行している。 最上川は、酒田港の南西に隣接しており、河口の河道上流約800mに位置する京田川との合流点直下流の左岸 側に河口砂州が形成されている。近年、最上川河口の河床標高は上昇ぎみである¹⁾。ここでは、その後の実測 資料等を用いて最上川河口付近の河床高の状況を調べた。

. 調査地概要

対象区域は、最上川河口と酒田港防波堤左岸側付近である。河口(導流堤:No.10 地点)から上流約 1.5km 間の 河道域と、海浜の基線から沖合に約 2.5km 間の海域を対象とした。

. 河道部

最上川河口付近の河道部の河床地形を、山形県から提供頂 いた最上川河口深浅測量図(1990年~2003年)、国土交通省 から提供頂いた最上川河口横断図(2002年)、最上川河口測量 データ(2003年~2005年)を用いて検討をした。

Fig.1は2003年の等深浅図である。Fig.2は河口から約11kmに位置する砂地点における年間1位、2位、3位の日最大流量である。Fig.1のような各年の等深浅図を



4 導流堤

NO.12

NO.20

用いて、最深部(地盤高:TP+0.131m)を読み取り、流下方向で示したのが Fig.3 である。また、最深部の右岸基 点からの位置を示したのが Fig.4 と Fig.5 である。Fig.3 のように、深掘れは河口から 500m ~ 700m 地点にあり、 深掘れ地点から下流の最深河床は1/200 程度の逆勾配となっている。出水のあった 1997 年には深掘れはむし



ろ浅くなり、以前と比べて近年は深掘れの程度は少ないようである。また Fig.4、Fig.5 のように、右岸基線からの最深部の位置は 1997 年の出水前は基線におよそ平行なところに位置していたが、1997 年以降は幾分右岸寄りの傾向がうかがえる。導流堤断面では、最深部は河口部では顕著に左岸よりである。

山形県のデータと国土交通省のデータでは、測量の横断面の位置が異なっている。そこで、両者のデータを 活用するため、流れ方向の河床縦断図を作成した。横断図より、右岸側基点から 20m 間隔で河床高値を R20 ~R660 まで読み、導流堤先端を基準 0 とし、上流方向への縦断図とした。Fig.6 と Fig.7 は深掘れとなってい る付近 R80~R160 のうち R80 と R160 の例である。図のように、最近 4 年間のデータによると、顕著な縦断 面河床高の傾向は読み取れない。

次に、河道の横断図を作成した。下流側より No.10~No.39(CS.0~CS.18)の 17 つの横断面(Fig.8 参照)について、右岸側基点を基準点 0 とし、グラフ化したのが Fig.8 である。No.12(導流堤から 117m)、No.16(同 318m)、

No.20(同 537m)、 No.24(同 738m)を代表 断面とし、ここでは NO.16 のグラフを Fig.9 に示した。Fig.9 のように、深掘れの地 盤高は上昇ぎみであ るが、近年では、顕著 な河床高の上昇はみ られなかった。



最上川河口付近の 海浜部の地形を、酒田 港港外深浅測量図を 用いて検討をした。海



浜上の基準線に対して各基準点から垂直な測線を沖合方向に引き、その断面の各測点の変動を実測値を用いて検討することができる²⁾。基準点から No.29~No.9 の 29 の断面(Fig.10 参照)のうち No.0 はほぼ河 ロ中央である。No.0 の沖合いでは海床高はほぼ一定であるが、河口から 700m あたりの変動は大きかった。また測線に垂直な線を引き、汀 線方向の横断図(Fig.11 参照)を作成した。横断図は防波堤を基準 0 と している。図中の S4 は導流堤から沖合 400m の防波堤にほぼ垂直な測 線である。図のように防波堤から1/200 程度で海床の傾きが見ら れる。

引用文献

- 前川 勝朗・大久保 博・大谷 博彌・荻原 和也(2004): 最上川 河口付近の地形変化について、東北地域災害科学研究 40 巻 (2004)pp203-206
- 2)前川 勝朗・大久保 博・熊井 直也(1993): 1990 年 6 月出水後の最上川河口の地形変化について、山形大学紀要(農学)第 12
 巻第1号 pp81-88



