平成 29 年 7 月秋田豪雨に関する分析 ―降雨極値更新, 非更新領域の災害特性―

福島大学共生システム理工学類 正会員 〇川越 清樹 秋田大学大学院理工学研究科 正会員 渡辺 一也 秋田大学大学院理工学研究科 正会員 松冨 英夫

1. はじめに

前線の停滞、台風に関連付けられた豪雨に関わる 災害が、毎年、日本各地で発生している. 平成29年 7月22から23日にかけ秋田県内では多いところで累 積雨量 300mm 超過, 1時間あたり 100mm 以上の降 水量が記録され,河川水の氾濫,斜面崩壊などの災 害を誘発する現象が生じた、被害の発生に伴い土木 学会では、平成29年7月秋田豪雨災害調査団を設置 し,被害箇所,被害状況等について緊急調査を進め ている. 本成果は、調査団活動の一環として取りま とめた結果である. 秋田県における観測史上最大規 模の豪雨イベントの空間的特徴を示すデータベース を整備することにあわせて、平成29年7月秋田豪雨 の災害特徴を示すとともに、48時間降雨量と災害へ の影響の関係を整理することを調査団活動にて行っ た. 本成果の特徴として, a) 気象庁の特別警戒情報 の指標として用いられている48時間降雨量に着目し ていること,b) 秋田県内における 48 時間降雨の経 験・未経験(極値非更新・更新)の空間分布を情報とし て整備すること, c) 災害を誘発する自然現象の発生 頻度を比較検討すること, が挙げられる. 先行研究 として, 災害による被災ポテンシャルを求めるため 豪雨に関する空白領域を求める事例も取り組まれて いる 1)が、本研究では空間的降水情報のデータを利 用することに合わせて、実際に調査団の活動により 取得された災害情報を重ね合わせ検討することで, 48 時間降水量の経験・非経験と災害に関する情報整 備を試みた.

2. 方法とデータセット

研究方法は以下の①~③に示すとおりである.

- ① AMeDAS 気象観測所の降水記録値(1977-2016 年) を利用した 48 時間降雨量の分析と最大級豪雨イベントの選定(=48 時間降雨量の分析).
- ② 最大級豪雨イベントに対する最大 48 時間降雨量 の降雨空間情報の抽出と,平成 29 年 7 月秋田豪 雨の経験・未経験情報の分析(=降雨極値更新・非 更新の分析).

③ 現地調査に基づいた災害誘発現象発生箇所と 48 時間降雨量,経験・未経験領域の空間的な比較分析(=災害特性の分析).

なお、方法②の降雨空間情報については、気象業務支援センターより発行されたレーダーアメダス解析雨量(2005~:空間解像度 $1 \text{km} \times 1 \text{km}$, 時間解像度 $30 \text{ } \odot$)をデータとして利用した.

3. 48 時間降雨量の分析

秋田県内に分布する 24 ヶ所の AMeDAS 気象観測所の時間, 24 時間, そして 48 時間の既往最大値の発生年を調査すると, 概ねが 2007 年, 2013 年に記録されていたことが把握された. また, ほとんどの最大値は 2000 年以降に記録されていることも確認され, 近年に甚大な豪雨発生イベントが生じていることを示唆する結果を得た. なお, 2007 年, 2013 年の最大値の記録は, いずれも 2007 年 9 月 15~19 日, 2013年8月9日の豪雨イベントに認められたものである. 以上より, 最大級豪雨イベントとして, これらと平成 29 年 7 月豪雨を抽出し, 比較検討を実施することとした. 各豪雨イベントの概要は表 1 に示す.

表1 秋田県の豪雨イベント

- No No No 1		
イベント	豪雨誘発概要	被害状況
① 2007年 9月15日 ~18日	温帯低気圧(台 風 11 号)からの 湿った空気が、 東北地方北部の 前線に流入.	死者 4 名(行方不明 1 名), 負傷者 5 名, 家屋全壊 5 棟, 家屋損壊 223 棟, 床上浸水 401 棟, 床下浸水 1,053 棟. (消防庁報告参照)
② 2013年 8月9日	日本海からの湿った空気が流入. バックビルディングによる線 状降水帯形成.	死者 8 名, 負傷者 12 名 家屋全壊 12 棟, 家屋損壊 119 棟, 床上浸水 315 棟, 床下浸水 1,626 棟. (消防庁報告参照)
③ 2017年7 月22日~ 23日	東北地方北部に 停滞した前線に 湿った空気が流 入.	死者 0 名, 負傷者 0 名 家屋全壊 3 棟, 家屋損壊 45 棟, 床 上浸水 613 棟, 床下浸水 1,642 棟. (消防庁報告参照)

4. 降雨極値更新・非更新の分析

図1は「イベント① 平成19年9月豪雨(2007年9月)」、「イベント② 秋田岩手豪雨(2013年8月)」、「イベント③ 平成29年7月豪雨(2017年7月)」の各豪雨イベント時に発生した48時間降雨の最大値の

分布である. イベント②は線状降水型の気象事象に より多雨地域も鷹巣―田沢湖の領域に限定化されて いることが見てとれる. 一方で, イベント①, ③は, 秋田県の広い範囲で多雨領域が認められ、おおよそ 150mm/48h で覆われている. また, 500mm/48h の領 域も広く分布することが示されている. 図2は、イ ベント①~③の48時間降雨を統合化したものであり、 「最大 48 時間降雨量分布」,「最大 48 時間降雨量出 現年」、「平成29年7月豪雨による極値更新・非更新」 の結果をまとめたものである. これらの図より, a) 一 部の地域を除いて秋田県の既往豪雨最大記録はイベ ント①, ③によること, b) 平成 29 年 7 月秋田豪雨 は近年における秋田県中沿岸域・県南部の一部を除 いた既往最大降雨であったことが明らかにされた. なお, 当概解析で秋田県南の栗駒山北西部周辺は最 大48時間降雨量の小さい傾向が示されているが、こ の結果は、秋田県全県の豪雨発生イベントと異なっ

5. 災害特性の分析

48 時間降雨量,および平成 29 年 7 月秋田豪雨による経験・非経験の検討結果,そして秋田豪雨災害調査団による現地調査活動を踏まえて,「平成 29 年 7 月秋田豪雨は48時間豪雨〇〇mmで災害(を誘発する現象)が発生していたのだろうか?」という検証を進めた. なお,河川流出に関わる現象に関しては,河道の連動性により領域が拡大化しやすいため,降雨分布の領域よりも広範囲に拡大化する特性が見込まれるため,ここでは斜面,地盤に関わる被害に着目した検証を進める. 図 3 は,降雨解析と現地調査結果との重ね合わせ検討結果を示したものである.この結果より概ね,災害発生の特性は以下の①~③で整理される.

た豪雨が生じやすい地域であることを示している.

- ① 200mm/48h 未満 → 斜面崩壊・地盤構造物の 被災はほとんどない.
- ② 200~300mm/48h → 地域条件差に応じて発 生・非発生が分離
- ③ 300mm/48h 以上 → 経験有無に関わらず災害 発生しやすい.

ただし、この結果は現地調査結果をベースとした判別であるため主観も含まれている可能性が大きいものである。そのため、今後、衛星画像等の空間情報による精読、他の災害事例との比較検証を進めて、客観的な根拠を整備することが必要となる。

6. 結論

結論は以下の①~③のとおりにまとめられる. 今




図1 秋田県豪雨イベント内の最大 48 時間降雨空間分布




図2 豪雨イベント①~③の総合化マップ




図3 降雨解析と現地調査結果との重ね合わせ検討結果

後,定量化するための事例,空間情報の追加分析を 進めなければならない.

- ① 秋田県の降雨記録より2000年以降の極値更新が認められている.
- ② 平成29年7月秋田豪雨は近年における秋田県中 沿岸域・県南部の一部を除いた既往最大降雨で あることが空間的に明らかにされた.
- ③ 48 時間降雨より~200mm, 200~300mm, 300~mm で災害(斜面・地盤)の傾向を分類できる可能性が有る.

謝 辞:本研究は、土木学会平成29年7月秋田豪雨災害調査団の活動の一部の結果をまとめたものである. また、文部科学省気候変動適応技術社会実装プログラム(SI-CAT)の支援を受けた. ここに謝意を示す.

参考文献: 牛山素行:2004 年新潟・福島,福井豪雨と豪雨空白域, 水工学論文集, No.49, pp.445-450,2005.