## 軟弱地盤への高盛土施工に伴う近接構造物への影響評価と対応策

東日本旅客鉄道(株) 東北工事事務所 正会員 〇佐藤 矩昭 東日本旅客鉄道(株) 東北工事事務所 正会員 竹谷 勉 東日本旅客鉄道(株) 東北工事事務所 正会員 加藤 格

## 1. はじめに

JR 気仙沼線の陸前小泉・本吉間津谷川橋りょうは、東北地方太平洋沖地震によって発生した津波により 甚大な被害を受けた. 気仙沼線は BRT による復旧を 進めており、本橋りょうも、河川改修に合わせて改築を進めている. 一方、国土交通省では、宮城、岩手、青森の各県を結ぶ延長 359km の三陸沿岸道路の整備を 進めており、津谷川橋りょうと立体交差する計画で ある(図-1). 三陸沿岸道路のアプローチ部は約 24m の高盛土となっており、津谷川橋りょうの橋脚完成後に施工が行われる. また、当該箇所は軟弱地盤であることから、高盛土施工に伴う津谷川橋りょう橋脚への影響が懸念されていた.

そこで、アプローチ部に最も近接する 2P 橋脚を対象に軟弱地盤の側方変位を想定した FEM 解析を行っており、設計段階では、この影響を常時横圧として橋脚断面を照査している. 1) また、橋脚が変位した場合、桁のねじれが生じることから、橋脚の変位に桁が追従しないようにする必要がある. 本稿では、橋脚の変位を考慮した支承の構造計画について報告する.

## 2. 水平変位予測に基づく対応策-設計-

2P 橋脚は, 前谷地方が 2 径間 PRC 連続下路桁(39.2





図-1 JR 気仙沼線と三陸沿岸道路の交差部

m×2), 気仙沼方が 3 径間鋼連続トラス桁 (89m +92m+92m) の支点となっている (図-2). 2P 橋脚の変位量については, 構造解析の結果を参考に 60mm として計画した.

#### 2. 1 PRC 下路桁の支承構造

PRC 下路桁の支承部は、ゴムシュー+RC ストッパーで構成される。シューは橋脚の変位に追従しないように、ステンレス板と PTFE (フッ素樹脂) によるすべりシュー形式とした. RCストッパーは、図3,4のように、ストッパー受け箱と箱抜きのあきを 200mm程度確保し、橋脚の変位に対応可能な構造としてい



キーワード 橋りょう、圧密沈下、軟弱地盤

勤務先 〒980-8580 宮城県仙台市青葉区五橋 1-1-1 022-266-3713




図-3 PRC 下路桁 平面図




図-4 PRC 下路桁 断面図

る. また, あきの中を暫定的に砂で充填して供用開始 し, 変位収束後にコンクリートで充填することで本 設化する計画であることから, ストッパーは桁端部 より張り出した位置に配置し, 供用後での対応が可 能な構造としている.

## 2. 2 トラス桁の支承構造

トラス桁側の支承部は、地震時に各橋脚に水平力を分担させるため、水平力分散シューを採用している.分散シューは、シュー本体が水平力を負担するため、橋脚の変位に桁が追従する恐れがあった.そこで、桁架設時点では下沓とベースプレートを溶接せずに解放した状態とし、段階的に支承の据付位置を見直す計画とした. 仮設時および本設時の条件を以下に示す.

仮設時(A): 桁架設後

~供用開始前の支承部固定状態

仮設時(B):供用開始時~2P 橋脚変位収束

本設時 : 2P 橋脚変位収束時




図-5 支承部構造 (トラス桁) 平面図

仮設時(A)の時点では支点部の横移動制限機能が 長いため、横移動制限として仮ストッパーを設置す る(図-5). その際, 桁は供用開始前であることから, 仮ストッパーの設計水平震度は kh=0.1 とした. 仮設 時(B)では,橋りょうが供用開始されることから, 支点位置を調整し,正規の位置へ据え直した後に下 沓とベースプレートを溶接固定することとした. 最 後に橋脚の変位が完全に収束したことを確認し,本 設化する. トラスの骨組み解析において橋りょう直 角方向に強制変位を与えたところ,本設時で 30mm の変位までは、部材の許容応力度を満足することが 確認されている.よって,仮設時(B)から本設時の支 承据え直し要否については、30mm までは据え直し 不要とし, それ以上の変位が発生した場合は下沓と ベースプレートの溶接を除去し,再度正規の位置に 据え直すこととした.

# 3. まとめ

道路盛土による 2P 橋脚への影響についての解析 結果をもとに,橋脚の変位を考慮した支承の構造を 検討した.なお,施工時は 2P 橋脚の変位を計測し,異 常変位が生じていないことを確認している.

#### 参考文献

1) 東畑永人,中村光宏,加藤格,田附伸一:軟弱地盤上 の高盛土施工に伴う周辺構造物への影響に関する考 察、土木学会東北支部技術研究発表会(平成 27 年度)