岩手大学 学生会員 〇斉田 涼 岩手大学 正会員 大西 弘志 岩手大学大学院 学生会員 星川 翔 岩手大学大学院 学生会員 柿崎 捷吾

# 1. はじめに

通常,鋼構造物の疲労き裂に対する点検は目視によ り行われており,必要に応じて非破壊検査を組み合わ せた点検が行われている.しかし,一般的に行われて いる非破壊検査では適用範囲や検出精度にまだまだ問 題があることが知られている<sup>1)</sup>.そこで本研究では,目 視点検や既存の非破壊検査の補助的手段として,より 簡易かつ確実な疲労損傷の検出を実現する方法を検討 した.

先行研究として堀合ら<sup>2)</sup>が岩手大学で行った研究で は、面外ガセット溶接継手を用いた振動疲労試験及び FEM 解析を行い,長手方向(X軸),長手直角方向(Y軸) の応力比(Y値/X値)を確認することで亀裂の有無を判 定できることが示された.しかし,通常,疲労問題は実 応力値ではなく,応力振幅を用いて整理される.本検討 ではこの手法を基に,面外ガセット溶接継手を有した I 桁を対象とした FEM 解析を行い,疲労き裂周辺におけ る2方向の応力振幅の比を確認し,き裂検出に使用す る定量的な指標として用いることができるかどうか検 討を行った.

#### 2. 先行研究の振動疲労試験

先行研究の振動疲労試験で使用された試験体の概要 を図1に,試験体の寸法を図2に,ひずみゲージの貼 り付け位置を図3に示す.また,試験開始時の公称応力 は119.8MPa,試験終了時の繰り返し回数は154,800回 であった.各ゲージ位置における長手方向(X軸)と長 手直角方向(Y軸)の応力振幅を算出し,応力振幅比 (Y/X)を求めた.各ゲージ位置における応力振幅比の変 動を図4に示す.き裂の進展に伴いG3ゲージ位置での 応力振幅比が増加する傾向がみられた.一方,G3ゲー ジ以外でのゲージ位置において,応力振幅比はほとん ど変動しなかった.これより,面外ガセット溶接継手部 において,溶接止端部に発生したき裂近傍では,き裂の 発生・進展に伴い,応力振幅比が増加するが,き裂から 離れた位置では明確な変動は確認できないと言える.

### 3. FEM 解析

振動疲労試験の結果を基に、3次元 FEM 汎用解析ソ フトを用いた解析的検討を行った.解析モデルの材料 特性は試験体と同材とし、鋼材のヤング率 E=210kN/mm<sup>2</sup>,ポアソン比v=0.3と設定した.

解析モデルは図 5 に示すような面外ガセット継手を

疲労 応力振幅 有限要素解析 連絡先 s0817027@iwate-u.ac.jp



図1 振動疲労試験機概要



図2 試験体寸法



図3 ひずみゲージ貼り付け位置



有する I 桁とし,支承条件は pin-roller とした.き裂は 振動疲労試験の結果に基づき,ガセットプレート先端 の溶接止端部からき裂が進展していく過程を想定し, き裂長を無き裂,2mm,10mm,20mm,32mm,36mm, 振動疲労試験における最長のき裂長である42mm とし た.き裂深さの測定は振動疲労試験の際に行われてい なかったため,き裂深さを(き裂深さ/き裂長=1/2~1/3) <sup>3)</sup>程度と仮定してモデルを作成した.

各解析モデルのき裂部の詳細を図 6 に示すが,本論 文では,無き裂,10mm,42mmのモデルのみを示してい る.この図において,き裂を赤い太線で示している.

各き裂長のモデルを用いて解析を行い,図3 で示し た各ゲージ位置での応力振幅比の変動について得られ た結果を図7と図8に示す.変動が見られたG3 ゲージ 位置については図7に,変動が見られなかったそれ以 外のゲージ位置については図8に示している.

解析結果について、き裂長 2mm での各ゲージ位置に おける応力振幅比を無き裂の場合と比較すると、ガセ ット溶接部に最も近い G3 を含めたすべてのゲージ位 置において変化は確認されない. き裂長 10mm の場合 では、G3 ゲージ位置での応力振幅比の増加が確認でき た. き裂長 20mm, 32mm の場合では,応力振幅比は同 様に増加し、き裂長36mmでの応力振幅比の値は1、き 裂長 42mm のモデルでは 2 をそれぞれ上回った. この ように G3 ゲージ位置において, 亀裂の発生・進展に伴 い応力振幅比が増加する傾向を示した理由としては, 次のことが考えられる. 無き裂の状態での主応力方向 は長手方向(X軸)方向とされるが、き裂の発生・進展 に伴い母材 (ウェブ)の表面を伝達している主応力がき 裂を避けるような向きとなる.その為,長手方向(X軸) の応力振幅が減少し,長手直角方向(Y軸)の応力振幅 が増加したため、応力振幅比(Y/X)が増加したと考えら れる.

以上より,面外ガセット溶接継手を有するI桁において,G3ゲージ位置の応力振幅比を確認した場合,き裂の有無の判定が可能であると考えられる.

## 4. 考察

本検討から得られた知見を以下に示す.

(1) 亀裂の発生・進展に伴う各軸方向の応力振幅の変動 により, 亀裂発生の影響範囲において, 応力振幅比が増 加することが分かった.

(2) 面外ガセット溶接継手を有する I 桁において,ガセットの延長線上にある G3 ゲージ位置において応力振幅比を確認した場合に, 亀裂の有無の判定が可能であると考えられる.

### 参考文献

1) 横野泰和:非破壊検査の種類と特徴, 1990.8.



- 2) 堀合聡,桑原優,三浦真季,大西弘志:疲労亀裂 発生に伴う主応力の挙動,日本材料学会信頼性シ ンポジウム,2017.12.
- 3) 坂野昌弘,新井正樹: 面外ガセット溶接継手の疲 労強度に及ぼす板厚の影響,2004.7.