

道路・沿道環境と運転挙動

(株)荒谷建設コンサルタント(元国土交通省国土技術政策総合研究所)  
国土交通省国土技術政策総合研究所  
国土交通省国土技術政策総合研究所

正会員 ○堤 敦洋  
正会員 森 望  
正会員 池田 武司

## 1. はじめに

交通事故の原因は、発見の遅れ、判断の誤り、操作の誤りといったヒューマンエラーによるものが約9割を占めると言われている。効果的に交通事故を削減するためには、ヒューマンエラーを抑制する道路・沿道環境を実現することが求められる。このためには、事故に至った原因や過程を把握する必要があるが、現在の交通安全対策は、その検討手段として事故発生状況図に基づき事故要因を推測する以外に方法がない。これに対し、ドライバーの挙動を直接把握し、道路・沿道環境と関連付けて道路の安全性を評価する方法の確立が必要である。本研究は、実車走行実験で得た運転挙動データ（走行挙動、注視挙動）を用いて、様々な道路・沿道環境におけるヒューマンエラーに関わる指標とその変化量について分析・考察した。

## 2. 実験内容

走行実験区間は、異なる道路・沿道環境間で比較を行うことができるよう、3種類の平面線形（直線と緩やかなカーブ、急なカーブが連続、長い直線の終端に急カーブ）と2種類の道路・沿道環境（沿道状況、車道幅員、歩道有無）が組み合った区間A～Fの6区間（未改良道路、表-1）と交通状況、沿道状況、交差点・沿道出入口数が対照的な区間G・Hの2区間（改良済道路、表-2）とした。被験者は、普段から自動車を運転しており、走行実験区間の運転経験を有する16名とした。走行実験では、被験者にアマ-カム(EMR-8)を装着し、走行試験車で全区間を普段通りに走行させた。デジタル計測項目は、走行挙動（速度、前後加速度、ハンドル切角を0.1秒間隔で記録）と注視挙動（視線状況をビデオカメラで録画）である。またドライバーが注意を払う道路・沿道環境を把握するため、走行実験後にアンケート調査（表-3に示す項目を11段階評価）を行った。

### 3. 実験結果

### 3-1. 未改良道路の運転挙動

区間 A～F で比較すると、カーブ手前～中における前後加速度、ハンドル角速度、速度と注視挙動が各区間で異なることが分かった。具体的な実験結果を以下に示す。図-1～2 に示すように、前後加速度（カーブ手前～中）とハンドル角速度（カーブ入口～中）の変化量を比較した。まず、平面線形の違い（AB と CD と EF）で比較すると、前後加速度・ハンドル角速度はともに EF（長い直線の終端に急カーブ）、CD（急なカーブが連続）、AB（直線と緩やかなカーブ）の順で大きい。次に道路・沿道環境の違い（A と B、C と D、E と F）で比較すると、前後加速度・ハンドル角速度はともに B・D・F（沿道が田畠等で開放的、車道幅員が広い、歩道あり）が A・C・E（B・D・F と逆の道路・沿道環境）に比べ大きい。また、横すべりに対する限界速度<sup>1)</sup>とかーブ進入速度を比較すると、EF、CD、AB の順で限界速度に近い速度でカーブへ進入している（図-3）。一方、A～F で注視挙動を比較すると、A は遠近・左右の広い範

表-1 道路・沿道環境一覧(未改良道路)

区間	平面構造	沿道状況	車両数	車両類別	歩道有無	片勾配	事故率 (億台日) <sup>1)</sup>	区間長 (km)
A		R100m 民家等密集	東方向 1車線	狭い	車道4.5m 路肩(側面)0.75m	なし	なし	29 0.5
B		R100m ~130m 田畠・樹木等 (開放的)	東方向 1車線	広い	車道5.5m(セミトラック の側面)0.5m	あり	なし	40 0.4
C		R80m ~70m 民家等密集	東方向 1車線	狭い	車道3.5m 路肩(側面)0.75m	なし	なし	48 0.5
D		R70m ~90m 田畠・樹木等 (開放的)	東方向 1車線	広い	車道5.5m(セミトラック の側面)0.5m	あり	なし	99 0.5
E		R50m 民家等密集	東方向 2車線	狭い	車道4.0m 路肩(側面)0.75m	なし	なし	40 0.4
F		R50m ~80m 田畠・樹木等 (開放的)	東方向 1車線	広い	車道5.5m(セミトラック の側面)0.5m	あり	なし	94 0.9




図-1 前後加速度の変化図




図-2 ハンドル角速度の変化図




図-3 横すべりに対する安全性




図-4 注視割合と平均注視時間

囲（路面遠方・近傍、左・右側）への注視割合が高く、「道路敷外」への注視割合が最も低い。これに対して、B・C・D・Eは近くの狭い範囲（路面近傍、左側）と「道路敷外」への注視割合が高く、Fは比較的広い範囲（路面遠方・近傍、左側）と「道路敷外」への注視割合が高い。次に道路・沿道環境の違いで比較すると、B・D・FはA・C・Eに比べ「道路敷外」への注視割合が高く、また「路面近傍」への平均注視時間が長い（図-4）。

### 3-2. 改良済道路の運転挙動

区間 G・H で比較すると、前後加速度と注視挙動が異なることが分かった。具体的な実験結果を以下に示す。まず前後加速度について、H(交差点・沿交通混雑、沿道出入り車両が多い) は G(H と逆の道影響により大きな減速度が頻繁に発生している) において、G は遠近の比較的広い範囲(路面遠方・近い)に対し、H は近くの狭い範囲(前方・沿道出入口)への注視割合が高い(図-6)。また、「路面遠方」、「標識・信号」が長いのに対し、H 入口が長く「標識・信号」が G の半分と短い(

表-2 道路・沿道環境一覧（改良済道路）

区間 改良済み路 段	平面構造		沿道状況 (既存と新設) (既存と新設番号)		沿道出入口数	交通状況	車種数	車両種類	歩道有無	事故率 (過去5年合計)	区間長 (km)	
	直線	直線と 緩やかな カーブ	直線	直線と 緩やかな カーブ								
G	直線と 緩やかな カーブ	直線と 緩やかな カーブ	沿道施設等 多くない ~800m	少ない (約5箇所/km)	少ない (約12箇所/km)	円滑 →沿道出入り構造 多くない 少しある	車両 専用 →歩道有り 少しある	南北向 4車線	歩道 半幅 2.5m×4 歩道幅 2.0m 中央帯1.0m (算用)	あり	12	1.7
H	直線	直線	沿道施設等 多い	多い (約15箇所/km)	多い (約20箇所/km)	混雑 →沿道出入り構造 多くある	車両 専用 →歩道有り 多くある	南北向 2車線	歩道 半幅 2.0m×2 歩道幅 1.5m (算用)	あり	141	1.0




図-5 他車の影響による減速度

### 3-3. アンケート調査

「歩道がない」、「道路幅員が狭い」、「沿道に塀・壁が多い」(A・C・E が該当) や「沿道出入口が多い」、「沿道施設が多い」、「沿道出入交通量が多い」(H が該当) 等の道路・沿道環境に注意を払う傾向が見られた(表-3)。

#### 4. 実験結果のまとめと考察

#### 4-1. 未改良道路

「長い直線の終端に急カーブ」(EF)や「急なカーブが連続」(CD)の区間では、限界速度に近い速度でカーブへ進入すること、およびカーブ手前～中で急減速かつ急なハンドル操作となることが分かった。また、ドライバーが注意を払わない道路・沿道環境であるB・D・Fでは、ドライバーが注意を払う道路・沿道環境であるA・C・Eに比べ、道路形状等の把握に無関係である「道路敷外」への注視割合と「路面近傍」への平均注視時間が増加すること、およびカーブ手前～中で急減速かつ急なハンドル操作となることが分かった。このことから、ドライバーが注意を払わない道路・沿道環境では、道路形状等に対する認知・判断が遅れ、急減速かつ急なハンドル操作になると想られる。以上より、未改良道路では、ドライバーの速度選択性向、平面線形の組合せ、平面曲線半径の大きさを考慮し、運転挙動が急変するような平面線形は避けるとともに、ドライバーに注意喚起を促す交通安全対策（標識、路面標示等）を併せて行うことが望ましいと考えられる。

#### 4-2. 改良済道路

「交差点・沿道出入口・沿道施設が多い」、「交通混雑」、「沿道出入車両が多い」という道路・沿道環境(H)では、「他車」、「路面近傍」、「沿道出入口」への注視割合が高く、道路・交通状況等の把握に必要な「路面遠方」、「標識・信号」、「左側」等に対する注視割合や平均注視時間が減少することが分かった。また、他車の影響により大きな減速度が頻繁に発生することが分かった。このことから、他車の状況や沿道出入口等にかなり注意を払い必要な情報を瞬時に判断しなければならず、発見の遅れや判断の誤りを起こし大きな減速度が頻繁に発生すると考えられる。以上より、改良済道路では、「沿道出入口や交差点の集約化」や「沿道利用規制」等により「交通の円滑化・整流化」を図り、ドライバーに余裕をもって必要な情報を判断させることが望ましいと考えられる。

参考文献 1) (社) 日本道路協会;「道路構造令の解説と運用」, 平成 16 年 2 月

2) 福田亮子他;「注視点の定義に関する実験的検討」人間工学 Vol.32(4), pp.197-204, 1996

