山口大学 学生会員 ○渡辺 新 山口大学 正 会 員 永野 博之 山口大学 フェロー会員 羽田野 袈裟義 山口大学 正 会 員 朝位 孝二

1. はじめに

2010年7月16日,広島県内における庄原市川北町東部と西城町の西部及び川西町の北部では、16時から18時の3時間に渡る集中豪雨により、山間部において多数の山腹崩壊・土石流が発生し、死者1名,全壊家屋12棟となる被害が生じた¹⁾.

現在,同時多発的に発生する土石流の流出特性は未解 明な部分が多い.本研究では庄原市内で生じた土砂災害 の内,土石流の直撃により,死者を出した区域,篠堂川 上流に位置する篠堂谷上に着目し,調査・解析を通じて, 崩壊型土石流の流出特性について検討を行うものである.

2. 災害の概要

図-1 に庄原市の篠堂川流域と本研究の対象区域である篠堂谷上の流域を示す.

庄原市篠堂川流域の地質は主に,流紋岩類や安山岩類 が分布,火山灰起源のクロボクが地表近くを広く覆って おり,比較的複雑な構造をしている地帯である.

本研究の対象区域に近い県所管の大戸観測所における 7月16日の降雨データ³を図-2に示す.観測所の記録か ら災害前の11日から15日までの間に約260mmの総雨 量が確認できる.災害発生当日は記録からは15時まで無 降雨であったが,16時から18時かけての3時間で総雨 量は170mmを超える短時間豪雨であったことを示して いる.これらが今回の災害の誘因であったと考えられる. 土石流発生時刻はいまだ不明である.

篠堂谷上の流域図を図-3に示す。篠堂川上流域に位置 する篠堂川右支渓である篠堂谷上流域において比較的規 模の大きい3箇所の崩壊から発生・流下した土石流が下 流の家屋に直撃,死者1名,全壊家屋1棟という被害に 見舞われた.図-4に国土地理院Webサイトに公開され る基盤地図情報(縮尺レベル25000)の10mメッシュ標 高より作成した篠堂谷上の縦断図を示す.現地調査を行 った結果,発生した崩壊は表層崩壊であり,深さは1m 前後,最大で2mであった.

3. 土石流の1次元流動シミュレーション

3. 1. 基礎式 3,4)

土石流を1次元の非定常流として取り扱うと、基礎式



図-1 庄原市篠堂川流域





図-2 大戸観測点での降雨の時間変化

図-3 篠堂谷上流域図

は以下のようになる.

·運動方程式

$$\frac{\partial(\rho_t Q)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_t v Q)}{\partial x} = -\frac{1}{2}g\cos\theta\frac{\partial(\rho_t Bh^2)}{\partial x}$$
$$+ \rho_t gBh\sin\theta - \rho_t (B+2h)\frac{v^2}{\phi^2}$$

・全相の連続式

$$\frac{\partial (Bh)}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = hi_s + Bi_b + q_{tin}$$

・固相の連続式

$$\frac{\partial (CBh)}{\partial t} + \frac{\partial (CQ)}{\partial x} = C_* h i_s + C_* B i_b$$

・河床侵食速度式 $i_b = -\frac{\partial z}{\partial t}$ ・側岸侵食速度式 $i_s = \frac{\partial B}{\partial t}$

ここに、Q: 全流量、h: 水深、z: 基準水平面からの垂 直上向きに測った河床高、B: 流路幅、 θ : 河床勾配、C: 流砂濃度、 C_* : 細密充填濃度、 ρ_t : 流れの密度、v: 断面 平均流速である. 濃度分布は一様と仮定しているので、 断面平均濃度は流砂濃度に等しい. また、 q_{int} は雨水によ る側方からの流入流量であり、合理式より求めた. ここ に側方からの流入土砂は無視した.

河床, 側岸の侵食速度 *i*_b, *i*_sは高岡により以下のように 与えられる.

·河床侵食速度

 $C_{T\infty} \rangle C_T \mathcal{O} \rangle \varepsilon i_b = k_b (C_{T\infty} - C_T)^{\rho} \cdot v \quad (侵食)$ $C_{T\infty} \langle C_T \mathcal{O} \rangle \varepsilon i_b = -k_b (C_T - C_{T\infty})^{\rho} \cdot v \quad (堆積)$

・側岸侵食速度 $i_s = k_s \cdot v$

ただし, k_b=0.01, ρ=0.7, k_s=0.001

ここに、河床の変動は広範な流砂形態に適用可能な流砂 量式⁵により求められた平衡流砂濃度 C_{rs} から決定され る.また、側岸は直立を保ったまま水平方向に侵食され、 侵食土砂は即座に流れに取り込まれるとした.

3. 2. 計算条件

計算における諸値を表-1 に示す. 粒径は均一と仮定し, 現地調査の結果から 0.05m と仮定する. 次に境界条件と して,上流端において流量,流砂濃度,水深を与える.



図-4 縦断図(篠堂谷上)

表-1 計算に用いる諸値

初期河床高	基盤地図情報(縮尺レベル25000) 国土交通省国土地理院	
初期流路幅	笠井の式 B = 10.72×A ^{0.72}	
時間刻み幅	⊿t=0.10秒	
空間刻み幅	⊿x=10m	
最密充填濃度	$C_* = 0.65$	
平均粒径	d=0.05m	
流速係数	φ =4	
河床堆積層厚	2.0m	

表-2 計算対象区間と崩壊土量の入力条件

計算対象区間延長(m)	本川360
崩壊土量(m³)	本川9900
崩壊流出土砂濃度	0.4



図-5 計算結果

ただし、水深は等流水深として与える.計算対象区域内

において発生した土石流は崩壊型とし、入力として静止 状態の土量を与え、崩壊流出土砂濃度と崩壊継続時間の 条件から土石流に変換し、上流端において流量を与える. このとき、崩壊継続時間を 30 秒、60 秒、180 秒、300 秒と条件を変え計算を行い、それらによる結果を検討す る.ここに、崩壊発生時刻は、既往研究¹⁾を参考に、7 月16日17:00に全ての崩壊が同時に発生したと仮定した. また、計算時間は、7 月 16 日 15:00 から 19:00 までとし た.**表-2** に計算対象区間と崩壊土量の入力条件を示す. ここに崩壊土量は、災害後に撮影された空中写真より計 測した崩壊地面積に、平均堆積深として 1.0m を乗じて 算出した.

3.3.計算結果と考察

図-5 に、計算結果の縦断図と篠堂谷上の災害後の縦断 図を比較したものを示す. 災害後の縦断図は、災害後に 航空レーザー測量により計測された LP データより作成 したものである. 崩壊継続時間を 30 秒, 60 秒, 180 秒, 300 秒と条件を変えた各計算結果における縦断図と災害 後の縦断図について比較した結果、崩壊継続時間 180 秒 のケースが最も良好な結果であった.

下流端における水深と流量の時間変化を図-6 に示す. 下流端でのピーク流量は47.6m³/s であり,その時の流速 は4.5m/s であった.また,下流端における土砂濃度のピ ーク値は0.25 であった.既往研究^のによれば本災害の前 年である2009年7月に,山口県防府市石原地区において 発生した土石流では,土砂濃度はおおむね0.50程度であ ると推定されていることから,本災害で発生した土石流 は,比較的低濃度なものであったと推定される.

4. おわりに

本研究では、2010年7月16日に庄原市篠堂川流域で 発生した多数の土石流のうち、篠堂谷上において発生し た土石流を対象として1次元流動シミュレーションを行 った.その結果、本災害で発生した土石流のピーク流量 は約50m³/s程度であり、土砂濃度は0.25程度であると 推定された.また、崩壊継続時間は180秒と推定され、 きわめて短時間の崩壊が谷出口へと流出したと推定され る.今後は、篠堂川における他の渓流で発生した土石流 について調査・解析を行い、篠堂川流域全体における土 石流の流出特性を明らかにし、当該豪雨による災害の実 態について検討を行う.



謝辞

本研究は、(財)河川環境管理財団の河川整備基金助成事 業「広島県庄原市・山口県防府市で発生した土石流の実 態と今後の対策に関する研究」(研究代表者 羽田野袈裟 義)によって実施しました.また、災害における土砂量 等について、広島県砂防課より貴重な資料を提供頂いた. ここに記して謝意を表します.

参考文献

- 海堀正博・杉原成満・中井真司・荒木義則・山越隆 雄・林真一郎・山下祐一:2010 年7月16日に発生 した広島県庄原市の土砂災害の緊急調査報告,砂防 学会誌, Vol. 63, No. 4, p. 30-37.
- HIROSHIMA Pref. All Rights Reserved http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/info/disp?disp=R601 00&fmode=3&year=2010&month=7
- T. Takaoka, H. Hashimoto and M. Hikida: Simulation of landside-induced debris flow-The Atsumari debris flow disaster in Minamata City, Japan, Debris-Flow Hazards Mitigation:Mechanics, Prediction,and Assessment, Proceedings of Fourth International

Conference, September 10-13, pp. 353-363, 2007.

- 高岡広樹:高濃度流れによる河道侵食と土砂流出に 関する研究,九州大学博士論文,2004.
- 5) 橋本晴行, 朴埼璨, 池松伸也, 田崎信忠: 急勾配移 動床水路における様々の流砂形態に対する統合的流 砂量式, 水工学論文集, 第47巻, 2003.
- 6) H. NAGANO, H. Hashimoto, Y. Kuroda & H. Takaoka: Debris Flows Produced by Heavy Rains on July 21, 2009 in Hofu City, Japan, 5th International Conference on Debris-Flow Hazards Mitigation, Mechanics, Prediction and Assessment, 2011, pp.725-733.