耐候劣化によるポリマーセメント系塗膜防水層の微細構造と表面品質の変化 がサーモグラフィ法による劣化度測定結果に及ぼす影響

徳島大学大学院 賛助会員 〇豊田啓生徳島大学大学院 正会員 塚越雅幸徳島大学大学院 非会員 石川真志徳島大学大学院 正会員 上田隆雄

1. はじめに

ポリマーセメント系塗膜防水層は有機材料であるポリマ ーと無機材料であるセメントの複合材料である。一般的に有 機系材料は供用期間中,光(主に紫外線)や水(降雨・結露), 酸素,熱の影響を単独または複合して受けて劣化する。検査 手法として大面積を非破壊検査することが求められており, 本研究は,サーモグラフィ法を用いてポリマーセメント系塗 膜防水層の劣化度の推定を行った。

2. 実験概要

2.1 ポリマーセメント系塗膜防水層の作製

セメントは密度 3.16 g/cm³, 粒径 100 μm以下に分級した 市販の普通ポルトランドセメントを使用した。ポリマーは, 密度が硬化時でおよそ 1.0 g/cm³ である粉体状のアクリル酸 エステル系共重合体を使用した。細骨材には 7 号硅砂(粒径 _ 200 μm以下)で密度は 2.57 g/cm³ のものを使用した。

2.2 サーモグラフィ法

アクティブサーモグラフィ法は**写真**-1に示すように, 試 験体上部より25 cmの位置にランプを設置した。加熱は500W で 20 秒間とし, 計 60 秒間の加熱中および加熱終了後の温度 低下過程を赤外線カメラで観察した。試験体は W/C=55%の コンクリート(100×100×100 mm)の型枠側面に防水層を塗 布し 20±2℃, 60±6%R.H.の環境で7日間養生した。防水層 の調合は表-1に示す通りで塗膜厚さは 2.0 mm とした。

2.3 促進耐候性試験

屋外での耐候劣化の主な原因である,紫外線・熱・水分の⁻ 3 要素を試験対象とした。促進耐候性試験の条件をまとめて **表-2**に示す。促進劣化環境に暴露後,試験体を取り出し48 時間以上実験室内に(20±2℃,60±6%R.H.)静置し,温度 と含水率を調整した後に試験を行った。

3 実験結果

3.1 耐候劣化試験を行った試験体表面の温度履歴

サーモグラフィによって測定した結果を図-2に示す。劣 化した試験体は健全な試験体より最大上昇温度が低下した。

3.2 表面品質と微細構造の変化が温度に与える影響

温度変化が現れた原因として,試験体表面の明度や微細構 造の変化が温度にどの程度影響があるか検討を行った。明度



写真-1 アクティブサーモグラフィによる試験状況 と試験体の形状と寸法

表-1 ポリマーセメントの調合

W/B	P/C	S/C	W^{st_1}	$B^{2}(kg/m^3)$		S ^{**5}
(%)	(%)	(%)	(kg/m^3)	P ^{*3}	C ^{**4}	(kg/m^3)
70	150	200	403	575		460
				345	230	400

※1:水 ※2:結合剤(ボリマー+セメント ※3:ポリマー ※4:セメント ※5:砂

表-2 促進耐候劣化試験の条件

百日	促進劣化環境					
只口	紫外線	熱	熱・水分			
朝間	500時間, 1000時間					
条件	・環境条件 20℃, 60%R.H. ・照射条件 18.2W/m ² (340nm)	・環境条件 70℃, 50%R.H. 恒温恒湿槽	・環境条件 70℃温水浸漬			



の測定には、画像解析ソフトを用いて試験体表面のグレース ケールを記録した。図-2に健全な試験体に黒色、白色スプレ ーを散布した試験体のグレースケールと最大上昇温度の関係 を示す。表面色が白くなるほど最大上昇温度は低くなる傾向 にあった。促進劣化した試験体は、表面色以外の影響によって 温度が低下したと考えられ、EDS による元素分析を行った。 図-3 にポリマーの主成分であるポリマーの相対的な割合を 示す。劣化によりポリマーの主成分である炭素原子の低下が みられ、これが温度変化に影響をもたらしたと考えられる。内 部構造の変化による温度変化の影響を考慮するために式(1) に示す Bruggeman の式¹⁾を用いた。本研究では、複合材料の熱 伝導率を求めるため、有機材料(ポリマー)の連続体の中に無 機材料(セメント・砂)が均一に分散したと仮定し複合材料の 熱伝導を算出した。計算に用いた物性値は**表-3**に示す各材料

$$1 - \phi = \frac{\lambda_o - \lambda_i}{\lambda_m - \lambda_i} \left(\frac{\lambda_m}{\lambda_o}\right)^{\frac{1}{3}} \qquad \cdot \cdot \cdot (1)$$

得られた熱伝導率をもとに,熱伝導解析ソフトを用いて,劣 化による熱伝導率の変化が温度上昇にどのような影響を与え えるか検討した。解析では,実験で行ったと同じ形状・寸法を モデル化し,加熱条件も同様としている。解析に用いた材料の 物性値を表-2に示す。計算は既存の差分法による熱伝導解析 ソフトを用いており,防水層,コンクリート部共に x,y,z の 3 次元方向に 1.0 mm 間隔で分割し,時間間隔は 0.1 秒で計算し, 境界条件は,室温 20℃一定とした。実験値と解析値の最大上 昇温度の関係を図-4に示す。解析値の方が実験値よりも若干 高い値を示したが,図-2で示した明度の影響よりも熱伝導率 の方が大きく影響している。複合材料の熱伝導率は,無機材料 の体積割合が大きくなることで,防水層自体の熱伝導率 が大きくなり温度変化として現れたと考えられる。

5. まとめ

・耐候劣化した試験体の表面の最大上昇温度は健全なものよ り低下した。

・サーモグラフィ法は表面品質の影響よりも物性の影響が大きく出ており、劣化度推定の可能性が示唆された。
参考文献: 1) D. A. G Bruggeman, Ann Phys, Vol.24, pp.636-679, 1935



表-3 計算に用いた各材料の物性



