

埋設管の被害率に影響を与える丘陵宅造地の 簡易判定法に関する検討

安藤広和¹・小口憲武²・清水善久³・小金丸健一⁴

正会員 工修 東京ガス(株)基礎技術研究所地盤工学チーム係長(〒105 港区芝浦1-16-25)

²工修 東京ガス(株) 基礎技術研究所地盤工学チームリーダー(〒105 港区芝浦1-16-25)

³正会員 東京ガス(株)防災・供給センター防災・供給グループ課長(〒105 港区海岸1-5-20)

⁴正会員 工修 東京ガス(株) 防災・供給センター防災・供給グループ(〒105 港区海岸1-5-20)

丘陵宅造地に見られる傾斜地や盛土と切土が混在する地形・地盤条件下では、地震時、埋設管の被害が発生しやすいことが知られている。このような条件は、人工改変マップによって判定することが有効と考えられるが、その一方で、マップを作成するには費用が莫大となること、また、定量的な判定がし難いなどの欠点がある。そこで、現在一般に利用できる土地条件図および数値化された標高データを利用した简易判定法について阪神大震災の事例に基づき検討した。その結果、洪積台地の面積比率が50%以上でかつ地形傾斜度が5から10%の範囲で被害率が高くなることが分かった。また、この知見を1993年の釧路沖地震で既に丘陵宅造地と判定された地区に適用し、その妥当性を検証することができた。

key words: *earthquake, pipeline, gas supply system, damage, land reclamation, GIS, case study*

1. はじめに

丘陵宅造地に見られる傾斜地や盛土と切土が混在する地形・地盤条件下では、地震時、埋設管の被害が発生しやすいことが知られている。このような条件は、人工改変マップによって判定することが有効と考えるが、その一方で、マップを作成するには費用が莫大となること、また、定量的な判定がし難いなどの欠点がある。そこで、現在一般的に利用できる土地条件図および50m メッシュの数値化された標高データを利用した簡易判定法を検討した。ここでは、1995年阪神大震災および1993年釧路沖地震での事例を検討対象とし、地理情報システムを用いた分析より、いくつかの有益な知見を得たので報告する。なお、本検討では地形・地盤条件のみに注目し、地震動強度との相関は考慮しなかった。

2. 阪神大震災での事例¹⁾

1995年の阪神大震災においては、ガス供給設備にも甚大な被害が発生し、阪神地区では供給を停止するに至った。同地区のうち、図-1に示すように、大阪ガスの神戸4ミドルブロック（神戸市垂水区周辺）について、土地条件図および過去と現在の航空写真等により人工改変マップを作成し、丘陵宅造地がガス導管の被害に与える影響について調査された。

一般（中・低圧）ガス導管耐震設計指針²⁾では、埋設条件別にガス導管に要求される耐震性能を分けている。埋設条件を表-1に示す。通常、埋設条件は表中に示す地盤条件によって分類され、この場合、埋設条件Ⅲが最も耐震性能が要求される地域であり、切り盛り土された宅地造成地などがこれに相当する。





図-1 神戸4ミドルブロックの人工改変マップ¹⁾

表-1 中・低圧ガス導管耐震設計指針
による埋設条件

埋設条件	地盤分類
I	<p>主として次の3つの地盤のいずれかにより構成されている地域もしくはそれらの地盤が混在している地域</p> <p>1) 第三紀以前の地盤（岩盤） 2) 洪積層の地盤 3) 沖積層の厚さが10m未満または軟弱層の厚さが5m未満の地盤</p>
II	主として10m以上の沖積層もしくは5m以上の軟弱層からなる地盤の地域
III	条件Iに相当する地盤と条件IIに相当する地盤とが相互に入組み合い、あるいは混在している地域

そこで、神戸 4 ミドルブロックの全復旧セクターを対象として、人工改変マップに基づき、各復旧セクターを埋設条件別に分類し、埋設条件Ⅲとそれ以外の埋設条件 I, II のエリアとの被害状況の比較が行われた。なお、復旧セクター（以下、セクターと略す）とは復旧時の最小ブロックを示すものである。埋設条件別のねじおよび SGM 継手の被害状況を図-2 に示す。なお、両継手とも低圧ガス導管のうち口径 100mm 未満の支管に用いられる継手種であり、管の材質は鋼管である。






図-3 神戸4ミドルブロックの地質分布




図-4 神戸4ミドルブロックの地形傾斜分布

-5に示す。参考までに、各セクターの面積は平均で 1.4km^2 であり、ねじの延長は約4から12kmの範囲で平均8kmの延長を有する。なお、ここでの地形傾斜度とはセクター内の平均値を示す。



この結果より、洪積台地の面積比率が50%以上のセクターで被害率が高くなる傾向が見られること、また、地形傾斜度では5から10%以内のセクターで被害率が高くなることが分かり、さらに以上を重ね合わせることで宅地造成地に相当する埋設条件IIIに分類されたセクターはほぼ包含された。以上から、人工改変マップによる埋設条件別の被害状況と本検討による上記指標で分類した結果について、宅地造成地の影響が有り無しの被害率の比較を行った。結果を表-3に示す。この結果より、人工改変マップと今回の分析による指標での被害率とはほぼ一致することから、本検討で得られた簡易な判定指標により人工改変マップとほぼ同じ精度で埋設管の被害率に影響を与える丘陵宅造地を特定できるものと推察される。

表-3 ねじ継手の被害状況比較


	宅地造成の影響有り	影響無し
人工改変マップ	埋設条件III	埋設条件I, II
被害率(件/km)	3.8	1.1
簡易判定指標	洪積台地の面積比率が50%以上かつ地形傾斜度が5~10以内	左記以外
被害率(件/km)	2.9	1.2

5. 簡易判定法の妥当性の検証

上記判定法の妥当性を検証するため、1993年の釧路沖地震において、釧路市およびその周辺でガスが供給停止した地区を対象とした分析を行った。当該地区は釧路ガスの供給エリアであり、東西400m×南北300mの導管図メッシュを最小単位とする計58メ



a) 洪積台地と地形傾斜度との相関



b) 埋設条件との相関

図-5 洪積台地、地形傾斜度とねじ継手の被害率

ツシム分に相当し、面積は約7km²である。図-6に基づく地質分布および被害位置分布を示す。当該地区は地震後に地盤調査が行われ、地質分類に加えて人工改変マップが作成されており⁵⁾、ここに示す地質分類図は、通常の台地、低地等の区分に加え、宅地造成地などにみられる切土・盛土の分布を過去および現在の航空写真と国土地理院発行の地形図等から推定し、重ね合わせたものである。被害の凡例については本管および支管とは道路に埋設される導管で、ここでは本管は口径80mm以上、支管はそれ未満で区別した。供内管とは本支管から分歧して需要家のガス栓までをいう。

この図から、被害は台地や切土などの比較的硬質な地盤ではなく、地形の傾斜や地盤の硬さが変化する台地と低地または切土と盛土の境界付近、いわゆる不整形地盤部において多く発生する傾向があることが分かっている。また、ここで示す供給停止地区（緑ヶ岡・武佐）は釧路ガス全地区の需要件数の約13%に相当する非常に狭い地域であるにかかわらず、被害の発生件数は全体の約60%を占めた。被害はねじ継手が大半であり、供給停止地区におけるその被害率は1.28件/kmと供給継続地区で0.15件/kmであるのに比較して約9倍の被害率となり、丘陵宅造地の影響を受けたことによるものと判定された。なお、前述したSGM継手とほぼ同様な構造・耐震性能を有するLHP継手は当該地区でも無被害であった。




図-6 釧路沖地震におけるガス供給停止地区
での地質分布および被害位置

ことを付記する。

同図をGISに登録し、併せて、標高データを入力することで洪積台地の面積比率および地形傾斜度を算出した。なお、標高データについては釧路市周辺の数値データが現時点では完備されていないため、ここでは平成5年国土地理院発行の2万5千分の1の地形図より数値化し、日本地図センター発行の数

値データと等質なデータを別途作成した。

本結果より、当該地区では洪積台地の面積比率は48%であり、地形傾斜度は4.7%となった。洪積台地は盛土地と切土地の面積比率が合わせて18%であることを勘案すると実際は50%以上となるものと推定されること、地形傾斜度については、当該地区的面積が大阪ガスの神戸4ミドルブロックで対象としたセクタ一面積と比較すると5程度であり、面積の増加に伴い地形傾斜度が若干低くなることを考慮すると、先の簡易指標と符号し、よって丘陵宅造地である当該地区を説明できることから、その妥当性が検証された。

5.まとめ

丘陵宅造地に見られる傾斜地や盛土と切土が混在する地形・地盤条件下では、地震時、埋設管の被害が発生しやすいことが知られている。このような条件は、人工改変マップによって判定することが有効と考えるが、その一方で、マップを作成するには費用が莫大となること、また、定量的な判定がし難いなどの欠点がある。そこで、現在一般的に利用できる土地条件図および50mメッシュの標高数値データを利用した簡易判定法を検討した。1995年阪神大震災および1993年釧路沖地震での事例を検討対象とし、地理情報システムを用いた分析した結果、以下の知見を得た。

- ・阪神大震災での大阪ガス神戸4ミドルブロックにおいて、人工改変マップによる被害の影響度調査結果に基づき分析したところ、洪積台地の面積比率が50%以上でかつ地形傾斜度が5から10%以内となるエリアで被害率が高くなることが分かり、この簡易指標で人工改変マップによる判定と同等な結果を得られることが分かった。

- ・釧路沖地震で宅地造成地の影響によりガス導管の被害が多く発生した地区に適用したところ、本指標と一致することから、その妥当性を確認することができた。

謝辞：本分析を行うにあたっては、GISによる処理については、CRC総合研究所の大野氏、大門氏、久保杉氏に、データの整理については、CSK長野システムの茅野氏、大橋氏に、多大なるご協力をいただいた。ここに深く感謝の意を表す。

参考文献

- 1) ガス地震対策検討会編：ガス地震対策検討会報告書，1996
- 2) 日本ガス協会：一般（中・低圧）ガス導管耐震設計指針，1982
- 3) 日本ガス協会：ガス導管耐震設計指針の手引き，1995
- 4) 日本地図センター発行：数値地図
- 5) 日本ガス協会：釧路沖地震、北海道南西沖地震と都市ガス，1994