繰り返し荷重を受けるT型溶接継手の 延性き裂の発生・進展・破断現象の 解明に関する実験的研究

加藤 友哉1・猪飼 豊樹2・山口 雄涼2・東 良樹2・賈 良玖3・葛 漢彬4

1学生会員 名城大学大学院 理工学研究科建設システム工学専攻

(〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口1-501) E-mail: 143437002@ccalumuni.meijo-u.ac.jp

2名城大学 理工学部建設システム工学科 (〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口1-501)

3 名城大学 総合研究所 (〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口1-501) E-mail:LJ_JIA@hotmail.com

4フェロー 名城大学教授 理工学部社会基盤デザイン工学科

(〒468-8502名古屋市天白区塩釜口1-501) E-mail: gehanbin@meijo-u.ac.jp.

本論文では、レ形開先溶接を行ったT型継手の三点曲げ繰り返し実験により明らかにされたき裂の発 生・進展および破断までの挙動についてまとめたものである.溶接ビードの有無、切り欠きの存在および 切り欠きの位置が継手の性能に及ぼす影響を調べている.その結果、溶接ビードを取り除くことでき裂は 発生しにくくなり、対して溶接ビードや切り欠きが存在するとひずみ集中部が出来るため、延性き裂の発 生から破断までに与える影響が大きいことがわかった.

Key Words : ductile fracture, welded steel joint, cyclic loading, cumulative ductility ratio

1. 序論

1995年の兵庫県南部地震において多くの溶接鋼構造物 にて脆性的な破壊が確認された.被害原因の調査より, 神戸ハーバーウエイP75橋脚において,隅角部に作用し た強大な地震動の繰り返し荷重が起因し,過大な塑性ひ ずみが生じたことで延性き裂が発生し.き裂発生箇所を 起点として脆性的な破壊が生じていたことが明らかとな った¹⁾.延性き裂発生により引き起こされる脆性的な破 壊は,鋼構造の重要な破壊現象の一つであり,脆性的な 破壊を防止するためには,溶接部の延性き裂発生と進展 のメカニズムの解明は重要である.

今日まで延性破壊メカニズムに関する研究は鋼材母材 に注目するのが多い^{2,3}が,溶接部に関する研究はあま り進んでいないのが現状である.

これまで筆者らは切り欠きを有するレ形開先溶接引張 試験片を用いた単調引張載荷時における延性き裂発生・ 進展および破断までの実験的および解析的検討を行って きた^{4,5}.これらより溶接ビード止端部や切り欠きのよ うなひずみ集中が著しくなる箇所の存在が延性き裂発生 の大きな要因となり脆性破壊へと転化していくことを示してきた.

しかしながら,既往の研究では単調載荷時のき裂発生 から破断までを重点的に検討してきたものであり,繰り 返し載荷時のき裂発生から破断までの検討については十 分ではない.

そこで本研究では、繰り返し載荷による延性破壊現象 を解明するため、過去に行われた実験的研究を踏まえて、 レ形開先溶接T型継手の三点曲げ繰り返し載荷試験を行 うことで、溶接後にひずみ集中を緩和するために取り除 かれる溶接ビードの有無、人工的に設けた切り欠き形状 および切り欠きが存在する位置などの様々な要因が繰り 返し曲げを受けた場合のき裂発生・進展・破断までの現 象に及ぼす影響について検討する.

2. 実験概要

(1) 実験試験片

試験片はレ形開先T型溶接継手であり、1)溶接ビー

No.	試験片名	ノッチ半径	溶接ビード	ノッチルート	載荷パターン
1	R _{inf} -NWB-I	なし (∞)	なし	なし	
2	R _{inf} -WB-I	なし (∞)	あり	なし	
3	R0.25-NWB-I-Bound	0.25 mm	なし	境界部	
4	R1.0-NWB-I-Bound	1.0 mm	なし	境界部	図_2(a)
5	R1.0-NWB-I-F	1.0 mm	なし	溶接部	× - 2 (C)
6	R1.0-NWB-I-Base	1.0 mm	なし	母材	
7	R1.0-NWB-I-HAZ	1.0 mm	なし	熱影響部	
8	R4.0-NWB-I-Bound	4.0 mm	なし	境界部	
9	R _{inf-} WB-C1	なし (∞)	あり	なし	义 —2(a)
10	Rinf-WB-I-C2	なし (∞)	あり	なし	図—2(b)

表-1 試験片一覧



図-1 試験片概要

表-2 試験片パラメータ一覧(単位:mm)

No.	試験片名	試験片寸法														
		L	L_1	L_2	L_3	h	t	b_1	b_2	f_1	f_2	f_3	f_4	w	d	р
1	Rinf-NWB-I	650.3	317.2	318.0	15.1	200.3	16.0	98.9	98.6	24.8	24.0	13.0	13.0			
2	Rinf-WB-I	649.8	316.7	317.1	16.0	200.2	16.0	99.2	99.4	22.7	21.8	12.9	11.7			
3	R0.25-NWB-I-Bound	650.2	317.4	317.0	15.8	200.1	15.9	99.2	100.0	21.3	21.9	14.5	12.0	2.5	2.0	297.6
4	R1.0-NWB-I-Bound	650.8	317.5	317.6	15.7	200.1	15.7	99.4	100.5	22.1	22.2	13.4	11.9	2.6	2.0	298.6
5	R1.0-NWB-I-F	650.5	317.5	317.8	15.2	201.0	15.8	99.5	100.5	22.1	23.0	12.8	12.8	2.4	2.1	303.4
6	R1.0-NWB-I-Base	651.3	318.1	317.7	15.5	200.3	15.8	101.9	100.9	22.6	23.1	13.1	12.1	2.6	2.6	290.0
7	R1.0-NWB-I-HAZ	650.6	317.6	317.5	15.5	200.0	15.8	99.6	100.3	21.5	21.4	13.8	12.2	2.5	2.3	296.5
8	R4.0-NWB-I-Bound	651.0	317.8	318.0	15.2	200.1	15.9	99.6	99.0	20.6	20.0	11.5	13.4	5.8	2.0	299.1
9	Rinf-WB-C1	651.0	317.8	318.0	15.2	200.2	15.9	101.6	101.0	24.0	23.0	12.0	13.0			
10	Rinf-WB-I-C2	650.8	317.8	317.3	15.7	199.9	15.9	99.7	99.6	23.0	23.2	13.4	12.0			

Note:pは試験片端部からノッチルートまでの長さである.

ドを有するT型試験片,2)溶接ビードを有しないT型試験片,3)溶接ビードを有さず切り欠きを有するT型試験片の三種類である.試験片一覧を表-1に,試験片概要および試験片パラメータ一覧を図-1および図-2に示す.

試験片は全て板厚16mmのSM490YAの鋼板より切り出して製作した.また,同鋼板より材料試験片も製作して

いる.使用鋼材SM490YAである.鋼材の機械的性質お よび化学成分を表-3,表-4に示す.

試験片は溶接部確認のため、全て板厚側面を鏡面研磨 仕上げを行い、4%硝酸エタノールを用いてエッチング を行っている.マクロ写真を**写真-1**に示す.

溶接ビードを有しない試験片はフィレット半径 R=5mmとなるように溶接ビードを削除した.

表-3 鋼材の機械的性質

鋼材	ヤング率E	ポアソン比v	降伏応力 σ_y	引張強度 σ_u	硬化ひずみ Est	伸び率
SM490YA	GPa	-	MPa	MPa	%	%
	201	0.28	368	504	1.64	26.4

衣一4 到版07亿子成分												
鋼板	С	Si	Mn	Р	S	Cu	Ni	Cr	Мо	Nb	V	
SM400VA	×100			×1000		×100				×1000		
51V1490 I A	12	24	129	18	5	_	—	_	_	12	3	









また、切り欠きを有する試験片については、製作時の 切り欠き位置をより精度よく設けるため、母材、溶接部 と熱影響部などの位置を確認後に試験片の切り欠きを設 けている.

切り欠き形状はV型およびU型ノッチであり,深さは 全て2mmとし,ノッチ半径R_nを0.25,10,40mmと変化 させている.また,半径R_nが1.0mmの試験片については 切り欠きの位置が異なることによって及ぼされる影響を 検討するために,母材,溶接部,熱影響部および溶接部 と熱影響部の境界(以降,境界部)に切り欠きを設けて いる.

(2) 溶接条件

溶接は溶接姿勢下向きの炭酸ガスシールドアーク半自動溶接,溶接ワイヤは銘柄SM-1S,ワイヤサイズφ 1.2mm,入熱量40KJ/cm,パス間温度は200℃以下,3層3 パスである.

(3) 実験装置概要

実験には荷重±500kN,ストローク±75mmまで制御可 能なMTS試験機を用いている.試験装置の左右に治具を 設置し,三点曲げ繰り返し載荷試験を行っている.T型 試験片の中央から治具の中心間は片側270mmとしている. 試験片設置概要を**写真-2**に示す.

変位計はT型試験片の振幅,治具の上部および下部の 変位を測定するように設置している.

(4) 載荷パターン

載荷方法については、切り欠きなしのT型試験片を単純梁とした場合より算出した降伏変位 δ_y =5.38mmを基準として、載荷パターンは± $8\delta_y$ 、± $10\delta_y$ 、± $12\delta_y$ までの漸増変位振幅繰り返し載荷である.試験機のストローク限界がおよそ± $12\delta_y$ であるため、漸増変位繰り返し載荷



図-3 き裂進展率 (L_c/t) - 累積塑性率 (u_{er})の関係

が設定した上限に達した後は、一定振幅載荷へと変更した. 各載荷パターンを図-2に示す.

3. 実験結果

(1) き裂深さ-累積塑性率

繰り返し載荷による塑性変形能力の指標として,累積 塑性率を用いた.累積塑性率は以下の式(1)^のより算出し た.

$$\sum u_{eq} = \frac{\sum_{i} \left| \delta_{i} - \frac{P_{i}}{K_{e}} \right|}{\delta_{v}} \tag{1}$$

ここで、 δ_i : 1 half cycle以降の変位、 P_i : 1 half cycle以降の 荷重である.また、 K_c は以下の式(2)を用いてた.

$$K_e = \frac{P_y}{\delta_y} \tag{2}$$

このとき, P_y :降伏荷重, δ_y :降伏変位 (5.38mm) である.

各試験片の結果を式(1)に基づいて,溶接ビードの有 無,載荷パターンの異なりによる影響,切り欠き形状の 影響,切り欠き位置による影響をそれぞれ整理した.図 -3に各試験片の累積塑性率を示す.ただし,切り欠き を有する試験片については=14mmとして,き裂進展率 を算出している.

本研究では、試験片の長さ方向のき裂幅が約1mmに広 がったサイクルをき裂発生、き裂の進展に状況について は側面観察で行い、最大荷重に対して荷重が50%程度以 下となったサイクルを破断(荷重50%になる前に破断し た試験片も破断と見なす)と定義した.

溶接ビードの有無および載荷パターンの異なりを比較 すると、図-3(a)からわかるように溶接ビードを有する 試験片のき裂発生は載荷パターンの異なりに関わらず, 最大荷重より荷重が10%程度低下した際にき裂が発生す る傾向が見られる.また,累積塑性率がき裂発生後に滑 らかな曲線を描いていることからき裂の進展は緩やかで あると考えられる.これに対して,溶接ビードを有しな い試験片(Rin NWB-I)は,き裂発生後,急激に上昇してい ることからき裂の進展は早いことが確認できる.

溶接ビードの有無の比較より,溶接ビードを有すると, 溶接ビードを有しない場合の半分程度の累積塑性率で, き裂が発生し,23程度の累積塑性率で破断することが



(a) 溶接ビードあり:き裂発生



(c) 溶接ビードあり:き裂進展



(e) 溶接ビードあり:破断



(b) 溶接部に切り欠き:き裂発生



(d) 溶接部に切り欠き:き裂進展



(f) 溶接部に切り欠き:破断



(g) 溶接ビードあり:破断面



(h) 溶接部に切り欠き:破断面

写真-3 破断状況(R_{inf}-WB-C2と R1.0-NWB-I-F)

確認できる.

切り欠きを有する場合(図-3(b))、切り欠きを有さな い試験片(図-3(a))よりも累積塑性率が3分の1程度で破 断へと至っている.また、最大荷重に達するよりも前に き裂が発生していることが確認できる.これより、切り 欠きのようなひずみ集中が大きくなる箇所が存在するこ とで少ない累積塑性率であってもき裂の発生が早くなる ことが確認できる.

切り欠き位置が異なる場合は図-3(c)より,溶接部, 境界部,熱影響部のいずれもき裂の発生は概ね同じ累積 塑性率である.しかし,破断については溶接部に存在す る場合が最も早いことが確認できる.この理由について は,後述する破断状況を踏まえて考察する.

(2) 破断状況

き裂発生から破断までの進展の写真を一例として、溶 接ビードを有する試験片であるRint-WB-C2と溶接ビード を有さず溶接部に切り欠きを有する試験片R1.0-NWB-I-F を写真-3に示す.

溶接ビードを有する試験片のき裂の発生は全て**写真**-3の左側の各写真(即ち,(a),(c),(e),(g))と同様 な溶接ビードの止端部からき裂が発生した.ここで止端 部にて発生したき裂は境界部に沿うように進展を開始す るが,いずれの試験片も約1mm程度まで進展すると境界 部から離れ始め,最少断面である板厚鉛直下方向に向か って進展していき破断へと至った.

破断面は大部分が延性的な破面であるが疲労破面も確認出来ることから最終的な破壊は疲労破壊であると考え

られる.

溶接部に切り欠きを有するT型試験片(即ち,(b), (d),(f),(h))は、ノッチルートにてハの字形にき裂 が進展を開始した.その後、境界部に近いき裂が境界部 に向かって斜めに進展し、境界部に到達後、最少断面で ある鉛直下方向に進展していった.このとき、試験片の 切り欠き裏側でも境界部に沿って小さな亀裂がいくつも 発生していた.そのため、切り欠きのノッチルートから き裂進展していくのと同時に裏側からもき裂が進展して いき、お互いが繋がっていくことで境界部に沿って破断 へと至った.これらの結果、溶接部に切り欠きを有する 試験片R1.0-NWB-I-Fが最も早く破断した要因は境界部で 破断したためと考えられる.

4. 結論

本研究では、溶接された鋼材におけるき裂発生・進展 および破断の現象について、レ形開先溶接T型試験片の 三点曲げ繰り返し載荷試験を行うことで検証した.得ら れた知見を以下に示す.

- (1) 溶接ビードを有する場合,溶接ビードを有しない時の半分程度の累積塑性率で,溶接ビード止端部にき裂が発生し、23程度の累積塑性率で破断する.この結果から,溶接ビードを取り除くことでき裂の発生リスクを低減することが出来る.
- (2) また、切り欠きを有する場合、切り欠きを有していない時の累積塑性率と比べて10~15%程度でノッチルートにき裂がハの字形に発生し、1/3程度の累積塑性率で破断する.
- (3) 切り欠きが位置が溶接部,境界部および熱影響部 と異なっていても,き裂の発生にはあまり影響し ないが,き裂の進展に大きく影響を及ぼす.

- (4) き裂は組織的に弱い境界部へと進展していく傾向 が見られるため、境界部付近に切り欠きが存在す ることで、脆性的な破壊の危険性が大きくなる.
- (5) 溶接ビードを有する場合,溶接ビード止端部にひ ずみ集中が起こり,き裂が境界部に沿って発生し, 板厚方向の最少断面に進展していき破断へと至る. 破断面の大部分は延性破面であるが,最終的な破 壊は疲労破面である.

謝辞:本研究は、平成24年度私立大学戦略的基盤研究形 成支援事業「21世紀型自然災害のリスク軽減に関するプ ロジェクト」で名城大学に設置された「自然災害リスク 軽減研究センター」の助成を受けて実施されたものであ る.

参考文献

- 岡下勝彦,大南亮一,道場康二,山本晃久,冨松実,丹 治康行,三木千壽:兵庫県南部地震による神戸港港湾幹 線道路 P75 橋脚隅角部におけるき裂損傷の原因調査・検 討,土木学会論文集, No.591/143, pp.243-261, 1998 年 4 月.
- 桑村仁、山本恵市:三軸応力状態における構造用鋼材の 延性き裂発生条件、日本建築学会構造系論文集、第477号、 pp.129-135、1995年11月.
- 葛漢彬、川人麻紀夫、大橋正稔:鋼材の延性き裂発生の 限界ひずみに関する基礎的研究、土木学会地震工学論文 集、Vol.28、論文番号 No.190,2005 年 8 月.
- 加藤友哉, 賈良玖, 葛漢彬:溶接ビードの有無による溶 接継手の延性破壊への影響に関する実験的研究, 土木 学会中部支部平成 26 年度研究発表会, I-8, pp.15-16, 2015年3月.
- 5) 加藤友哉,康瀾,葛漢彬:溶接継手の破壊メカニズムの 解明に関する基礎的研究,土木学会論文集 A1(構造・ 地震工学), Vol.71, No.4, 2015 年 7 月(掲載予定).
- 柴田明憲:最新建築学シリーズ 9 最新耐震構造解析, 森北出版,第3版, p.49,2003年5月.

EXPERIMENTAL STUDY ON DUCTILE FRACTURE MECHANISM OF WELDED STEEL T-TYPE JOINTS UNDER CYCLIC LOADING

Tomoya KATO, Toyoki IKAI, Yusuke YAMGUCHI, Yoshiki HIGASHI, Liang-Jiu JIA and Hanbin GE

This study is aimed to investigate cracking mechanism of welded steel T-type joints. Crack initiation, propagation and rupture of the joints were studied using three-point bending cyclic loading. Effect of post-weld treatment, notch and notch position on cyclic performance of the joints was studied. As a result, post-weld treatment can delay crack initiation and notched joints are apt to crack earlier than those notchless ones. Notch close to the boundary between the fusion zone and heat affected zone can accelerate the crack propagatipon.